


本書の掲載内容に下記の誤りがございました。ここに訂正させていただきますとともに深くお詫び申し上げます。

頁	訂正箇所	訂正内容
141	【問題33】解説6行目	・・・4m以上20m未満 ⇒ ・・・4m以上20m未満 (2種は15m未満)
267	問題6の解答例	<p>条件4より、検出部は感知区域ごとに設置しなければならないので、物置からも単独で検出部に接続する必要がありましたので、解答例の図を下記のように訂正させていただきます。</p> <p style="text-align: center;">第2章 製図試験 (問題・解答) 267</p> <p>【解答例】</p> <p style="text-align: center; color: red;">正誤表は下に続きます。</p> <p style="text-align: center; color: red;">↓</p>


【解答例】



27
3

問題7の解答例

図の④⑥⑧⑩⑫⑭の機器収容箱の横に終端抵抗の記入漏れがありました。赤のΩ部分の追加をお願いします。



310

設問 4 図

頁	訂正箇所	誤	正
特別付録 p 17	問題 8 の解答	(2) (C、Dが正しい)	(3) (C、D、Eが正しい)