

『4週間でマスター 1級建築施工管理 第二次検定』正誤表

P81 解答

土工事・山留め工事の⑱～㉑を地業工事に移動

※位置間違い

P82 鉄骨工事

誤 ㉒ 2

正 ㉒ 0

P96 8. 設問⑤

誤 2 10 8

正 0 10 8

※2を0に修正

P100 8.1行目

誤 突合せ継手の余盛高さの最小値は2mmとします

正 突合せ継手の余盛高さの最小値は0mmとします。