

404 4週間でマスター2級建築施工管理 第一次検定 正誤表

本書の掲載内容に下記の誤りがございました。ここに訂正させていただきますとともに深くお詫び申し上げます。

頁	箇所	誤	正
39	問題 10 3.	ヒートブリッジ	ヒートブリッジ
p.43 表中 基準	(2)	10/1,000,000 (10ppm) 以下 (0.001%以下)	6/1,000,000 (6ppm) 以下 (0.0006%以下)
	(4)	17℃～28℃	18℃～28℃
227	試験によく出る選 択肢の 10 行目	・・・コンクリートに接する部分 は、塗装を行う。	・・・コンクリートに接す る部分は、塗装を行わない。