

409 よくわかる！管工事施工管理技術検定 二次検定

本書の掲載内容に下記の誤りがございました。

ここに訂正させていただきますとともに深くお詫び申し上げます。

箇所	誤	正
p. 23 A-Aの下の図	60℃	60°
p. 156 (4)	E	D