

プロが教える 1級土木施工管理 第一次検定 正誤表・追加情報

追加情報

試験団体より、令和6年度以降の試験問題の見直しについて発表がありました(下記参照—試験団体HPより抜粋)。

■令和6年度以降の土木施工管理技術検定試験問題の見直しについて

- ・ 第一次検定：第二次検定の所要実務経験年数を学歴に拘わらず一定とすることから、1級と2級の第一次検定問題の充実を図るため、土木施工管理に必要な工学基礎知識を確認できるように、令和6年度以降、新たに土質工学、構造力学、水理学の分野を追加する。なお、2級土木の鋼構造物塗装と薬液注入については従来どおりとする。
- ・ 第二次検定：受検者の経験に基づく解答を求める設問に関し、自身の経験に基づかない解答を防ぐ観点から、1級と2級の第二次検定においては幅広い視点から経験を確認する設問として見直しを行う。

上記について、著者より解説動画がアップされております。
是非ご視聴ください。

試験直前 土木施工管理 新出題！土質力学・水理学・構造力学
試験の出題を予想！

https://youtu.be/tt_E8-8mP7I

正誤表

P12 表中

誤 粒形加積曲線

正 粒径加積曲線

P13 図見出し

誤 粒形加積曲線

正 粒径加積曲線

P20 合格ノート内 標準貫入試験—試験結果の利用

誤 粒土分布

正 粒度分布

P53 合格ノート内

誤 材料(混和材) 薬剤(混和材)

正 材料(混和材) 薬剤(混和剤)

P80 合格ノート内

- 誤 パイプクーニング
正 パイプクーリング

P127 ⑦

- 誤 ○
正 ×

P152 合格ノート内

- 誤 角巣効果
正 魚巣効果

P154 合格ノート内

- 誤 掘とう性（洗堀防止）
正 屈とう性（洗掘防止）

P159 合格ノート内

- 誤 小路工
正 水路工

誤 グラフト材
正 グラウト材

P173 合格ノート内

- 誤 洗堀防止
正 洗掘防止

P193 合格ノート内

- 誤 コンクリートを打破
正 コンクリートを打設

P296 左上図

- 誤 13.2m 車体の長さの 1.1 倍まで可
正 14.4m 車体の長さの 1.2 倍まで可
（ただし車体の前後から車体の長さの 10 分の 1 を超えないこと）
誤 2.5m 車体幅（はみ出し不可）
正 3.0m 車体幅の 1.2 倍まで可
（ただし車体の左右から車幅の 10 分の 1 を超えないこと）

P304 河川法上の許可まとめ

- ④土地の掘削等に（下記文章）を追記
切土など土地の形状を変更する行為（転石・浮石の採取も含む）

P452 合格ノート内

- 誤 8 cm以上 18 cm未満
正 8 cm以上 18 cm以下

P501 問題 11 解説

- 誤 リスクマネジメント
正 リスクアセスメント

P503 問題 13 解説

- 誤 （イ）品質規定方式
正 （イ）工法規定方式